



Baumbestand

Nummerierung: vgl. Artenliste (Nennung von Baumart, Stammumfang, Höhe, Vitalität, Erhaltungswürdigkeit und Bemerkungen)

- sehr erhaltenswerte bis erhaltenswerte*
Bäume (Vitalitätsstufe 1, gesund bis leicht
geschädigt bzw. hohe Vitalität für das Ortsbild)
- bedingt erhaltenswerte Bäume
(Vitalitätsstufe 2, leicht bis mittelstark geschädigt)
- nicht erhaltenswerte Bäume
(Vitalitätsstufe 3, mittelstark bis stark
geschädigt oder Stufe 4, absterbend)

* Einstufung in Anlehnung an Bewertung des Kronenzustandes der
LH München, Referat Gartenbau.

— Geltungsbereich des Bebauungsplans

Plangrundlage:
Vermessung Ingenieurbüro Dipl. Ing. (FH) Achim Klein, Stand: 30.07.2018

Bebauungsplan Nr. 79, Gemeinde Oberschleißheim

Baumbestandsplan mit Bewertung

Gemeinde Oberschleißheim
Freisinger Straße 15
85764 Oberschleißheim

Auftraggeberin

Fisel und König Wir tun was für die Landschaft.
Büro für Landschaftsplanung
Oberer Graben 3a 85354 Freising
www.fiselundkoenig.de

Planung

Maßstab: 1 : 500
Projekt-Nr. 179_3
Plangröße: 545 x 715

Datum: Erstfassung 20.09.2018,
Aktualisierung 13.02.2026
Bearbeitung: EF, LS